



Veiledning til lakkert stål

- for lagring, transport og emballering



Lagring

- Lagres tørt
- Plastemballasjen må fjernes for å unngå kondens

Transport

- Må ikke komme regn eller annen form for fuktighet når emballert
- Må ikke utsettes for tyngre kolli under transport
- Behandles forsiktig
- Bruk mykt løfteutstyr - Ikke bruk wire eller kjetting
- Fraktes i lukket bil, eller godt tildekket med presenning på åpen bil

Emballering

- Må emballeres godt, skades lett mekanisk

